

Znalostní báze > Whirlpools > 128404 PureSpa Bubble Massage 196 x 71 cm > Warum sind die Anschlüsse zwischen Becken und Steuergerät undicht?

## Warum sind die Anschlüsse zwischen Becken und Steuergerät undicht?

Sevda - 2023-12-01 - Comments (0) - 128424 PureSpa Jet Massage 196 x 71 cm

## Die Anschlüsse sind nicht dicht? Versuchen Sie bitte Folgendes:

- Ziehen Sie die Ein- und Auslassverbindungen fest.
- Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen am richtigen Platz, gereinigt und nicht defekt sind.
- Prüfen Sie die Anschlüsse auf Risse.
- Beschmieren Sie die O-Ringe am Steuereinheit leicht mit Spülmittel oder Wasser ein.
- Tauschen Sie die defekten Teile ggf. aus.

## Zusätzlicher Tipp:

Um einen Höhenunterschied zwischen der Steuereinheit und dem Becken zu vermeiden, muss der Whirlpool auf einer ebenen Fläche platziert werden.

- Označení
- <u>128424</u>
- Anschluss
- anschlüsse
- höhenunterschied
- <u>Steuergerät</u>
- Warum sind die Anschlüsse zwischen Becken und Steuergerät undicht?