

Warum funktioniert mein Poolrunner Battery+ nicht?

Sevda - 2024-01-26 - Kommentare (0) - 061013 Battery+

Fehlerbehebung:

- Bitte überprüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Entleeren Sie den vorhandenen Schmutz, der sich zwischen Filter-Netzeinsatz und Unterteil des Saugers befindet.
- Achten Sie auf Hindernisse in Ihrem Pool, bei denen der Poolsauger hängen bleiben könnte, z.B. Leiter, Falten in der Folie etc.
- Kontrollieren Sie die Räder und den Antrieb auf Fremdkörper, Abnutzungen und Verschmutzungen.

Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder dem Ladegerät vorliegen.

Die benötigten Ersatzteile:

<https://www.steinbach-group.com/de/061987-motor-pumpeinheit-mit-akku-fuer-061013-70668de/> oder

<https://www.steinbach-group.com/de/061995-netzteil-fuer-061013-73138de/>

Im Anhang finden Sie eine ausführliche Beschreibung und ein Tutorial für den Austausch der Motoreinheit ist unter folgendem Link abrufbar:

<https://youtu.be/5ex0afnrxgo>

Tags

Battery plus

Battery+

funktioniert nicht

keine Funktion

Anhänge

- [Informationsblatt-Battery-Plus-061013.pdf \(888.90 KB\)](#)