

## Warum fährt mein Poolrunner Battery Pro nicht mehr?

Sevda - 2024-01-26 - [Kommentarjev \(0\)](#) - [061206 Battery Pro](#)

### *Die möglichen Ursachen, weshalb der Battery Pro nicht mehr fährt:*

- Bitte überprüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Entleeren Sie den vorhandenen Schmutz, der sich im Filterbehälter des Saugers befindet.
- Achten Sie auf Hindernisse in Ihrem Pool, bei denen der Poolsauger hängen bleiben könnte, z.B. Leiter, Falten in der Folie etc.
- Kontrollieren Sie die Räder, Walzen und den Antrieb auf Fremdkörper, Abnutzungen und Verschmutzungen

*Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder dem Ladegerät vorliegen.*

Hier geht's zum benötigten

Ersatzteil: <https://www.steinbach-group.com/de/061206-poolrunner-battery-pro-75900de/>

*Eine ausführliche Beschreibung für den Austausch der Motoreinheit finden Sie im Anhang.*

*Ein Tutorial für den Austausch der Motoreinheit finden Sie unter folgendem Link:*  
<https://youtu.be/-vCD4QWpyrQ>

- [Oznake](#)
- [Akku](#)
- [fährt nicht](#)
- [fährt nicht mehr](#)
- [fährt nicht weg](#)
- [Filterbehälter](#)
- [Fremdkörper](#)
- [Schmutz](#)

#### **Priponke**

- [Informationsblatt-Battery-Pro-061206.pdf \(1.60 MB\)](#)