

<u>Baza znanja</u> > <u>Polarni robot</u> > <u>061007 S63</u> > <u>Warum hat mein Poolrunner S63 keine Saugleistung?</u>

Warum hat mein Poolrunner S63 keine Saugleistung?

Sevda - 2024-01-26 - Komentarjev (0) - 061007 S63

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Entleeren Sie den vorhandenen Schmutz, der sich zwischen Filter-Netzeinsatz und Unterteil des Saugers befindet.
- Prüfen Sie die Räder und den Antrieb auf Fremdkörper, Abnutzungen und Verschmutzungen.
- Oznake
- keine Saugleistung
- saugt nicht